



# Меры твёрдости эталонные Бринелля МТБ-МЕТ

# Паспорт МТБ-МЕТ-01ПС



# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Меры твёрдости эталонные Бринелля МТБ-МЕТ (далее — меры) предназначены для воспроизведения шкал твердости Бринелля. Меры применяются при поверке и калибровке приборов для измерения твёрдости металлов по методу Бринелля (ГОСТ 9012-59).

# 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры изготовлены в соответствии с ГОСТ 9031-75 и ТУ 4273-002-18606393-2016 и представляют собой стальные плитки прямоугольной формы с одной рабочей поверхностью.

# 3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Значения чисел твёрдости мер и размах этих значений приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические характеристики мер

					- 1111tt11 1/10 p
Тип меры	Шкалы твердости Бринелля НВ (НВW*) диаметр шарика/	Нагрузка, кгс (Н)	Значение твердости меры, НВ (НВW*)	Размах значений твёрдости, НВ, не более	
	нагрузка/ время выдержки			1 разряд	2 разряд
МТБ-МЕТ	HB 10/1000/10 HB 5/250/10 HB 2,5/62,5/10	1000,0 (9807) 250,0 (2452) 62,5 (612,9)	100±25	2,5	5,0
	HB 10/3000/10	3000,0 (29421)	200±50	3,8	7,5
	HB 5/750/10	750,0 (7355)	400±50	6,8	13,5
	HB 2,5/187,5/10	187,5 (1839)	600±50**	9,8	19,5

<sup>\*</sup> Шкала Бринелля НВW применяется для твердосплавного шарикового наконечника.

Технические характеристики мер приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики мер

Taosinga 2 Texim Icerne Ad	paktephethkh mep	
Наименование характеристики	Значение	
паименование характеристики	характеристики	
Шероховатость Ra, мкм, не более:		
- рабочих поверхностей мер	0,32	
- опорных поверхностей	0,5	
Рабочие условия эксплуатации:		
- температура окружающего воздуха, °С	от +18 до +28	
- относительная влажность окружающего воздуха, не более, %	80	
Габаритные размеры, мм,		
для нагрузок 29421 Н; 14711 Н; 9807 Н; 7355 Н; 2452 Н:		
- длина	100±1; 120±1	
- ширина	80±1; 75±1	
- высота, не менее	12	
Масса, кг, не более	1,5	
Габаритные размеры, мм,		
для нагрузок 1839 Н; 1226 Н; 612,9 Н; 306,5 Н; 294,2 Н; 98,07 Н; 49,04 Н:		
- длина	60±1	
- ширина	40±1	
- высота, не менее	10	
Масса, кг, не более	0,3	

<sup>\*\*</sup> Диапазон указан только для шкалы HBW.

#### 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность мер приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность мер

Наименование	Количество	
Мера твёрдости МТБ-МЕТ или МТБ-МЕТ-W*	1 шт. или набор	
Футляр	1 шт. на ед. изд. или 1 шт. на набор	
Паспорт МТБ-МЕТ-01ПС	1 шт. на ед. изд.	

<sup>\*</sup> модификация в соответствии с заказом

### 5 МАРКИРОВКА

На боковую поверхность мер наносится маркировка, которая включает в себя:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- месяц проведения поверки;
- заводской номер меры твёрдости;
- значение твёрдости меры;
- обозначение шкалы твёрдости;
- разряд (для мер твёрдости 1-го разряда).

На рабочую поверхность меры наносится знак поверки в виде оттиска поверительного клейма организации, проводившей поверку.

# 6 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упаковка, хранение и транспортирование мер производится по ГОСТ 9031-75:

- упаковка: мера твёрдости или набор мер должны быть помещены в футляр. При комплектовании мер с приборами, меры помещают в футляр прибора;
- хранение мер по устойчивости к климатическим воздействиям должно соответствовать группе условий хранения Л ГОСТ 15150-69;
- транспортирование мер по устойчивости к климатическим воздействиям допускается всеми видами транспорта по группе условий хранения Л ГОСТ 15150-69.

# 7 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Поверка осуществляется по ГОСТ 8.335-2004 «Меры твёрдости эталонные. Методика поверки».

Интервал между поверками – два года.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Номер меры	Значение твердости меры (данные первичной поверки)	Шкала твердости Бринелля	Размах, НВ	Разряд

Дата выпуска	
OTK:	

# 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мер требованиям технической документации в течение 24 месяцев от даты поверки, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель безвозмездно заменяет меры, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их техническим характеристикам.

Безвозмездная замена производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования.

Меры твёрдости, не использованные в течение двух лет, подлежат периодической поверке.